

Numer rejestru: PINB/0934/97/2023

PROTOKÓŁ NR PINB/0934/97/2/2023

Na podstawie art. 65, art. 80 ust. 2 pkt. 1, art. 81 ust. 4, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz.U. z 2023 roku, poz. 682 ze zm.) oraz art. 79 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jedn. Dz.U. z 2023 roku, poz. 775), przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim w składzie:

1. .. a - PINB Starogard gd.
2. .. k - ..
3.

przeprowadzili dowód z oględzin/kontrolę doraźną* w sprawie: .. stanu technicznego ..
.. budynku magazynowo - gospodarczego ..

zlokalizowanego na działce nr .. 114 (dawniej 103/18) .. przy ul. .. Parkowej 5 ..
w miejscowości .. Rokocin ..


Dowód z oględzin/kontrolę doraźną* przeprowadzono w obecności:

1. .. Beremko Główny - dyrektor DPS ..
2.
3.
4.

Ustalenia:

W trakcie kontroli stwierdzono, że na ul. w dzielnicy ..
.. znajduje się budynek magazynowo - gospodarczy ..
.. parterowy z dachem drewnianym dwuspadowym ..
.. krytym płytami elewacyjnymi ..
W sąsiedztwie obiekt został wybudowany przewidziany ..
.. w latach 70-tych XX wieku ..
Stwierdzono, że od strony ul. wolnego końca ..
.. budynku magazynowo - gospodarczego posiada ..
.. liczne pionowe pęknięcia - materiały ..
.. fotografowane w załączeniu. W sąsiedztwie ..
.. p. B. Główny obiekt nie jest użytkowany ..
.. ze względu na jego stan techniczny opisany ..
.. w protokole z okresowej kontroli z września ..
.. 2023r. ..
Przesano p. B. Główny o konieczności ..
.. zabezpieczenia budynku przed dostępem ..

odd postronnych oraz umieszczeniu tablic
ostrzegających przed niebezpieczeństwem.
Zwierdzono, że teren wokół obiektu jest
opieczony.
Zabezpieczenie budynku należy wykonać
niezwłocznie.



Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Kontrolujący:

1.
2.
3.

Uczestnicy:

- DYREKTOR**
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie
1.
 2. *Berenka Gliniecka*
 3.
 4.